

Verificações Técnicas Iniciais: Relatório

Relatório N.º

Xxi Rali Além Mar Ilha Lilás

2021-10-08 18:10

Categoria Prova

CT Nome

RAMPO
Vitor Faria

Lic. N.º

Adm cta 3762

Foram presentes às Verif. Téc. Iniciais as viaturas dos seguintes concorrentes:

RC5 | Grupo A

33



Promoção | P1 | Classe 2

6

11

14

15

18

29

31

Promoção | P2 | Classe 3

9

16

19

20

Grupo X | X1 | Classe 8

35



Grupo X | X1 | Classe 9

12

17

21

22

26

30

39

40

Grupo X | X2 | Classe 10

27

28

32

36

37

Grupo X | X2 | Classe 11

25

34

38

Grupo X | X3 | Classe 14

23

Grupo X | X4 | Classe 11

10

RC2 | R5 (VR5)

1

2

3

7

RC2N | Grupo N

4

5

8

24

Totais:

Inscritos: **40**

Verificados: **40**

Sem anomalias: **40**

Com anomalias: **0**

Relatórios Anexos:

Relatório

Número

Câmaras de Vídeo

Anomalias (usar relatório de informação técnica genérica)

O Comissário Técnico



Assinatura



Câmaras de Vídeo: Relatório

CT

Xxi Rali Além Mar Ilha Lilás

2021-10-08 17:10

Relatório N°

Categoria Prova

CT Nome

RAVIS
RAVIS

Lic. N°

1521/3762

Foi solicitada nas Verificações Técnicas Iniciais a montagem de câmaras a bordo das viaturas dos seguintes concorrentes:

37	4	23	24	30	6	1	31	8	15	5	7	3
18	2	12	41	21	29	34	25	17	32	14	22	

Totais:

Inscritos: **40**

Viaturas Com Câmara: **25**

O Comissário Técnico

[Handwritten Signature] *1521/3762*

Assinatura